NetWare 3.x

Probleme der Netware 3.x mit Adaptec U2W

Obwohl diese Kombination teilweise problemlos läuft, kommen immer wieder Meldungen über Schwierigkeiten, einen Adaptec U2W Controller unter Netware 3.x stabil zu betreiben.

Mit dem Einsatz eines Adaptec UW Controllers sind diesbezügliche Abstürze bisher jedesmal gelöst worden.

TID 500362 (lokal),

Eindeutige ID: #3023
Verfasser: Gunnar Wagenknecht
Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00

© 2025 Stefan Braunstein <faq@braunstein.de> | 19.12.2025 15:55
URL: https://www.netwarefaq.de/content/6/113/de/probleme-der-netware-3x-mit-adaptec-u2w.html