alte Tipps

IBM DFRS Platte unter Netware

Die IBM DFRS 4GB Platte macht alle 72 Std. einen Service Check von 30sec. einlegt und ist deshalb nicht für Netware geeignet.

Das ist so auch in der c"t 2/96, Seite 220f erläutert. Spätestens alle 72 Stunden schaltet die Platte den Motor ab und parkt die Köpfe auf einer speziellen Zone.

IBM rät vom Einsatz in Servern ab, der c"t Test mit Windows NT lief hingegen unproblematisch, es erfolgte nur ein Eintrag in"s Logbuch.

[weiterer Kommentar:]

Hier läuft eine 2GB ohne Probleme. Die Platte meldet sich offenbar ganz ordnungsgemäß ab. Sowie ich das bisher gesehen habe, ist der Check auch immer problemlos. Ansonsten ist das Teil echt super....

Eindeutige ID: #26058

Verfasser: Holger von Nethen

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00